แบบ ปร.๕

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

☐	**ประเภท**	งานทาง
☐	**เจ้าของโครงการ**	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
☐	**สถานที่ก่อสร้าง**	สายซอยบ้านในวัง หมู่ที่ ๘ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ
☐	**หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ**	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
☐	**ประมาณการตามแบบ ปร.๔**	จำนวน ๑ แผ่น
☐	**ประมาณราคาเมื่อ**	วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน อาคาร				
๒	ประเภทงาน ทาง	๔๘,๙๖๐.๐๐	**๑.๐๐๐๐**	๔๘,๙๖๐.๐๐	
๓	ประเภทงาน ชลประทาน				
๔	ประเภทงาน สะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ประเภทงานอื่นๆ (โทรคมนาคม)				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			๔๘,๙๖๐.๐๐	
☐	(ตัวอักษร)			**๔๘,๙๖๐.๐๐**	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี ที่ 18/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติพงศ์ อินทรสุวรรณ)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางหะสะหน๊ะ สาแล๊ะ)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย (หลังน้ำท่วมหลุมบ่อตลอดสาย)

สถานที่ดำเนินการ สายบ้านในวัง หมู่ที่ ๘ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประมาณการโดย นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
๑	**งานปรับพื้นที่** (กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๐๐.๐๐ ม.)							
๑.๑	งานเครื่องจักรปรับเกรด พร้อมบดอัดแน่น		ตร.ม.			๕.๐๐	-	-
๒	**งานวัสดุพื้นทาง** (ถนน)							
๒.๑	งานหินคลุก ถมหลุมบ่อ (หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.)	๑๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๘.๐๐	๔๘,๙๖๐.๐๐		-	๔๘,๙๖๐.๐๐
สรุป	รวมเป็นเงิน							๔๘,๙๖๐.๐๐

ลงชื่อ..ประมาณก

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน